

診断 送信機能 良好 出力 30W
 受信機能 受信不能 スケルチを開いてもノイズ音が出ず
 Sメータは振れる

故障箇所 スケルチボリューム 完全に接触不良
 スイッチ付音量ボリューム //

交換部品 スケルチボリューム RK0971220-F15-C0-A103 ¥180.-
 スイッチ付音量ボリューム RK0971221-F15-C0-A103 ¥250.-

同じ規格の部品は廃盤、入手困難のため互換品に交換、基板取り付け部は同じサイズで良かったが、シャフトが大きすぎのため、つまみがいらず。これに合うつまみを調達する必要あり、



