




●交換部品

Q 2 0 2 のエミッタ抵抗 R 2 0 8 3 3 0 オーム 1 個



●最終調整

マニュアルに従って、PLL回路を再調整して修理完了とする。

●修理に要した費用

サンハヤトのキューレイは故障箇所探求用
FETは当初の見立てで交換してみたが直らなかったもの

サンハヤトヨンエーキューレイ QRA-S481
送料込み ¥2,370.-
FET 2SK192A ¥1,100.-